

Aspecto a considerar	Resultado 2016-2017	Resultado 2018-2019
% de puertas con alguna no conformidad	91,1 %	96,1 %
% de puertas sin marcado CE	32,5 %	40,6 %
% de puertas sin Declaración de Conformidad (DoC)	59,3 %	71,9 %
% de puertas sin Declaración de Prestaciones (DdP)	70,2 %	59,4 %
% de puertas sin manuales de mantenimiento, funcionamiento y uso	59,3 %	66,4 %
% de puertas con defectos de seguridad	60,2 %	66,4 %

Aspecto a considerar	Resultado
% de puertas con alguna no conformidad	96,1 %
% de puertas sin marcado CE	40,6 %
% de puertas sin Declaración de Conformidad (DoC)	71,9 %
% de puertas sin Declaración de Prestaciones (DdP)	59,4 %
% de puertas sin manuales de mantenimiento, funcionamiento y uso	66,4 %
% de puertas con defectos de seguridad	66,4 %

Información que debería ir colocada en la puerta	% sobre el total de puertas con marcado CE que carecen de la información
Número de identificación del laboratorio notificado	40,8 %
Las dos últimas cifras del año de primera colocación del marcado CE	32,9 %
Norma aplicable obligatoria: EN 13241-1	10,5 %
El nombre, nombre comercial registrado o marca registrada del fabricante o de la marca distintiva	6,6 %
Dirección postal de contacto del fabricante	14,5 %
Año de fabricación	22,4 %
Nº de serie/ Nº único de referencia de la puerta	3,9 %
Código de identificación única del producto tipo	46 %
Número de referencia de la declaración de prestaciones	42,1 %
Uso previsto	52,6 %
Nivel o clase de las prestaciones declaradas (características mandatadas)	43,4 %

El 96,1 % de las puertas comprobadas han presentado defectos en los puntos inspeccionados y casi siete de cada diez tenían defectos graves directamente relacionados con la seguridad de las personas

El elevado porcentaje de puertas que son suministradas sin los documentos necesarios (un 59,4 % sin DdP y un 71,9 % sin DdC) apunta a que muchos fabricantes desconocen la normativa o la incumplen de forma sistemática.

Incluso en aquellos casos en los que los fabricantes intentan cumplir la normativa, no incluyen en los mismos mucha información obligatoria (un 58,3 % de las DdC y un 40,4 % de las DdP adolecen de este defecto) o no colocan en las placas de características las inscripciones necesarias (un 67,8 % de las puertas con marcado CE carecen de las marcas reglamentarias).

Cuatro de cada diez puertas (un 40,6 %) no llevan siquiera el marcado CE.