# HUITRON Manual de usuario del HR100-CT


Español ( ( NORMAS EN CUMPLIMIENTO) DIN18650-1:2010


EN 12978:2003 + A1:2009 EN 16005:2012 + AC:2015 EC type examination

este símbolo. 44 205 13 738003




mortales Se debe prestar una atención Ajuste necesario para cumplir con la especial cuando aparezca EN16005 norma EN16005.








En espera. spera. Indizaie de la entrada (cuando el conmutador Verde parpadeante Aprendizaje de la entrada dip ② 5 está activado). Detección en FILA 4,5. Detección en FILA 1,2,3. Rojo Naranja La fila de detección "FILA 1" ("FILA 2" cuando está activado el aprendizaje de la entrada) detecta el movimiento de la puerta. Naranja parpadeante (rápidamente) Naranja parpadeante (lentamente) Indica un cambio de los ajustes del conmutador dip Puerta retenida en posición abierta. (cuando el conmutador Dip ② 4 está activado). Verde/rojo parpadeante (rápidamente)
Verde/rojo parpadeante (lentamente)
Verde/rojo parpadeante (lentamente)
La señal de infrarrojos reflejada desde el suelo es muy baja












observada variará en función del entorno de instalación del sensor, del objeto que debe detectarse y de los ajustes del sensor. Asegúrese de que el área de detección esté ajustada para cumplir con la norma EN16005.



**Detección de presencia:** La detección de presencia en todas las filas de detección se inicia 10 segundos después de encender el sensor.

Si antes de que hayan transcurrido 10 segundos alguien pasa caminando por el área de detección, se añadirán unos 5 segundos después de que la persona salga de la zona de detección, tras los cuales la detección de presencia estará operativa.

Detección de presencia: Durante el proceso de "aprendizaje de la entrada", las 4 filas de detección exteriores del sensor HR100-CT cambian de la detección de movimiento a la detección de presencia 10 segundos después de conectar a la alimentación. La fila de detección interna del "aprendizaje de la puerta" cambiará de detección de movimiento a detección de presencia después de llevar a cabo el proceso de "aprendizaje de entrada".

Fallo y recuperación del "aprendizaje de la entrada": Si una persona entra en el área de detección durante el proceso de "aprendizaje de la entrada", puede que no se lleve a cabo correctamente. En ese caso, el sensor realizará el proceso de aprendizaje de la entrada en tres activaciones de la puerta realizadas por una persona para construir una imagen precisa de la posición de apertura y de cierre de la puerta.

Cuando está encendido el aprendizaje de la entrada, el nivel de sensibilidad de la fila de detección interna sólo se encuentra al máximo cuando las filas de detección exteriores están activadas.


### Precauciones generales:


Desconecte la alimentación del sensor al llevar a cabo el siguiente trabajo.

- X Cuando se cambia el suelo colocando una alfombra, etc.
- ※ Cuando se ajusta el patrón del área de detección o la sensibilidad del sensor.

## 10. COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

Después de completar la instalación, realice una prueba caminando en el área de detección para comprobar la localización. Si el área de detección no es la esperada, ajuste el área de detección como se describe el la sección 8 o aumente las filas de detección usando el conmutador dip (X) 3 y 4. Si el área de detección sigue sin ser la esperada, se puede aumentar la sensibilidad del sensor girando el potenciómetro en el sentido de las agujas del reloj. Cuando el sensor detecta incluso cuando no hay nada en el área de detección, puede disminuirse la sensibilidad del sensor girando el potenciómetro en el sentido contrario al de las agujas del reloj.





#### 12. TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LA PUERTA

Al realizar tareas de mantenimiento de la puerta con el sensor conectado a la red, en controladores de la puerta que están conectados para "probar" el sensor, asegúrese de ajustar los conmutadores dip como se muestra a continuación.

recuerde que debe devolver los ajustes del conmutador dip a su estado original cuando se hayan realizado las tareas de mantenimiento de la puerta.

Conmutador dip X Conmutador dip Y

1 2 3 4

Consulte el apartado [7.Ajustes del conmutador dip].

Réfl.

## 13. ERRORES DE AUTODIAGNÓSTICO

Los problemas técnicos con el sensor HR100-CT se indican mediante el parpadeo de un LED verde/rojo. La frecuencia del parpadeo indica el tipo de problema como se explica a continuación.

Frecuencia del parpadeo	LED	Causa
Rápido	Verde <b>* * * * * * * * *</b>	Sustituya el sensor.
Lento	Verde * * *	Confirme que el potenciómetro de sensibilidad está ajustado y vuelva a encender el sensor. Si persiste el error, ajuste el conmutador dip   (1) 4 en "Reflexión baja".

14. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS							
Problema	Estado del LED	Posible causa	Solución				
La puerta no se abre cuando una persona entra en el área de detección	Desactivado	El conector del sensor no se ha conectado correctamente.	Apriete o vuelva a conectar el conector.				
		Tensión del suministro eléctrico incorrecta.	Aplique la tensión adecuada al sensor. (12-24 V CA/CC)				
		Cableado del sensor incorrecto.	Compruebe dos veces el cableado del sensor.				
La puerta se abre y se cierra sin motivo aparente (detección fantasma)	La puerta se abre, ROJO La puerta se cierra, VERDE	Objeto en movimiento en el área de detección.	Retire el objeto en movimiento del área de detección.				
		Sensibilidad demasiado alta para el entorno de la instalación.	Reduzca el ajuste de la sensibilidad del sensor.				
		Polvo, escarcha o gota de agua en la lente del sensor.	Limpie con un trapo la lente del sensor e instale una tapa de protección si es necesario.				
Tantasina)		El área de detección coincide con la de otro sensor.	Asegúrese de que el ajuste de frecuencia de cada sensor es distinto.				
		Detección de nieve, insectos, hojas, etc.	Ajuste el conmutador dip ② 3 del modo de supervisión en "nieve".				
Cuando la puerta se abre o se cierra, LED NARANJA	NARANJA	La fila de detección "FILA 1" ("FILA 2" cuando está activado el "aprendizaje de entrada") está orientada demasiado cerca de la puerta.	Ajuste la profundidad de la detección para las 3 filas internas más alejadas de la puerta.				
	ROJO	El área de detección cambia, mientras el ajuste del temporizador de presencia infinito ∞ está en uso.	Vuelva a encender el sensor o cambie los ajustes del temporizador de presencia de 30 a 60 segundos.				
		Cableado del sensor incorrecto.	Compruebe dos veces el cableado del sensor.				
		Saturación de señal reflejada.	Retire los objetos muy brillantes del área de detección o disminuya el ajuste de sensibilidad del sensor.				
La puerta se abre y permanece abierta	PARPADEO VERDE/ROJO RÁPIDO	Error interno del sensor.	Sustituya el sensor.				
	PARPADEO VERDE/ROJO LENTO	El reflejo de la señal de infrarrojos transmitida desde el suelo es demasiado bajo.	Aumente la sensibilidad del sensor o cambie el conmutador dip 🕥 4 de los "Diagnósticos de reflexión" de "Normal" a "Ref. baja".				
	NARANJA parpadeante (lentamente)	Modo Ajuste (conmutador dip ② 4 activado).	Desactive el conmutador dip ② 4 del "modo Ajuste".				

## 15. HR100-CT CE DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

Nosotros, la empresa Hotron, declaramos que este sensor cumple todas los requisitos esenciales de seguridad y salud (EHSRs, por su sigla en inglés) aplicables del Anexo I de la Directiva sobre Maquinaria y se ha llevado a cabo el procedimiento apropiado para la evaluación de conformidad.

Recopilador de Fichas Técnicas (Comunidad CE)  David Morgan  Hotron Ireland Ltd.	Descripción del producto:  HR100-CT Sensor combinado para detectar movimiento y presencia, para la activación y seguridad de las puertas automáticas. Se aplica la Tecnología de infrarrojo activo.			
26 Dublin Street, Carlow, Irlanda Tel.: +353-(0)59-9140345 Fax: +353-(0)59-9140543	Normas armonizadas aplicadas: EN ISO 13849-1:2015	Otras Normativas Técnicas aplicadas: EN 16005:2012 + AC:2015, DIN 18650-1:2010		
Sobre las Directivas CE de tipo Certificado por: TUV NORD CERT GmbH 30519 Hannover, Alemania Núm. identificación: 0044	Declaración por parte de: Teruya Morimoto Director seguro de calidad	Lugar de Declaración Honda Electron Co., LTD. 1-23-19 Asahi-Cho, Machida-City, Tokio, Japón	Fecha 07. Julio 2017	
Directivas en cumplimiento:				

DIRECTIVA 2006/42/CE

DIN 18650-1:2010 EN12978:2003 + A1:2009 EN62061:2005

Puertas peatonales automáticas, Parte 1: Capítulo de requisitos del producto 5.7.4

Entradas y puertas industriales, comerciales y de garaje: dispositivos de seguridad para entradas y puertas peatonales automáticas: requisitos y métodos de prueba Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad

EN ISO 13849-1:2015 Seguridad de la maquinaria: partes de los sistemas de control relativas a la seguridad.

EN 16005:2012+AC:2015 EC type examination 44 205 13 738003

<Disclaimer> No se podrá responsabilizar al fabricante de ninguno de los siguientes puntos.

- 1. Mala interpretación de las instrucciones de instalación, conexión incorrecta, negligencia, modificación del sensor e instalación inadecuada.
- 2. Daños ocasionados por un transporte inadecuado.

Fax: +81-(0)3-5330-9222

URL: http://www.hotron.com

- 3. Accidentes o daños ocasionados por el fuego, la polución, una tensión anormal, terremotos, tormentas, viento, inundaciones y otras causas de fuerza mayor.
- 4. Pérdida de ganancias empresariales, interrupción de la actividad, pérdida de información empresarial y otras pérdidas financieras ocasionadas por la utilización del sensor o por un funcionamiento incorrecto del mismo.

Fax: +353-(0)59-9140543

URL: http://www.hotron.com

5. La cantidad de la compensación será, en todos los casos, superior al precio de venta.



MP-10300 '17.07